



O muro de suporte envolvente ao castelo, do lado da rua 1.º de Dezembro, sofreu uma grave rotura proveniente do enchimento, durante a noite, do tanque de rega da zona do Jardim das Laranjeiras, tendo a água sido deixada a correr até transbordar. O excesso de água infiltrou-se na barreira, provocando o aluimento de terras e respetiva derrocada do muro.

O investimento para repor as condições pré-existentes é na ordem dos 50 mil euros. O Município de Torres Novas lamenta profundamente este ato irresponsável que causou sérios danos num espaço de lazer que deve ser fruído por todos, junto a um monumento emblemático do nosso concelho como é o castelo de Torres Novas.